

メニュー	施工内容	価格(税別)	GOLF5/ JEETA5	GOLF6	GOLF7/ 7.5	sirocco	POLO (6R/6C)	POLO (AW)	TIGUAN	PASSAT (B7)	PASSAT (B8)	TOURAN 2011-	TOURAN 2016-	THE BEETLE	ALTEON
1. TVキャンセラー	走行中TV等視聴制限解除 (255km/h以上で制限)	¥6000~¥16000	●※	●※	●	●※		●	●※	●※	●	●※	●		●
2. 助手席ミラーリバースドロップ	ギアをリバースに入れると左のドアミラーの角度が下がり車庫入れがしやすくなります。	¥4,000													
3. LEDのデイルイト化 DRL	ヘッドライト内LEDポジション部のデイルイト化	¥4000~¥6000		●※2	●	●※2	●※3	●	●	●※3	●		●	●	●
4. ニードルスウィープ動作	イグニッションオンとともにメーターの針がMAXに振れる機能です。	¥4,000													
7. シートベルト警告解除	シートベルト警告音を鳴らさなくする設定です。車検不適合	¥4,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.AC風量表示	AUTOエアコン時の風量を表示します。	¥4,000			●						●		●		●
8. Rain/Lightセンサー調整	オートライト、オートワイパーが反応するタイミングを変更します。	¥4,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9. インテリアイルミ 色追加	discover Pro搭載の一部車種のイルミネーションカラーを追加します。	一色¥4,000			●※4										●
10. リアワイパー非連動	リバースギアに入れた時に動いてしまうリアワイパーを作動させなくします。	¥4,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
11. ワイパー&ライト非連動	雨天時、ワイパーが作動しているとオートライトが早めに点いてしまう機能をOFFにします。	¥4,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12. ポジション光量調整	ポジションライトの明るさを調整します。	¥4,000	●		●			●			●		●		●
13. FOGコーナリング化	FOGランプをコーナリングライトとして使用します。	¥4,000	●		●		●		●	●		●		●	
14. ヘッドライトウォッシャー無効化	ボディが汚れてしまう原因にもなるヘッドライトウォッシャーを無効にします。	¥4,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
☆その他のメニューに関してはご相談ください。															

※/RNS510装着車一部出来ない個体有り。 ※2/Rに限り可能です。 ※3/ヘッドライト内にLEDポジション装着車に限る。 ※4/7.5に限る。